

Molen de Hoop verlost van de aalscholvers?

Al jaren waren het de aalscholvers die voor veel overlast zorgden op de molen, ze hadden hun ideale plek op de wieken gevonden om te drogen en waren er soms wel met twintig tegelijk. Dat ze er zaten om te drogen was nog niet zo erg maar ze gebruikten deze plek ook als toilet, zodat de hele romp en stelling onder de stront kwamen te zitten.




Dit probleem is nu voor het grootste gedeelte achter de rug want door dat er sinds kort aan de binnenzijde een storm beveiliging is gemonteerd en de molen nu veilig in kruisstand kan worden gezet. Voor de molenaar een hele opluchting, nu kan hij het publiek weer op een schone stelling laten genieten van het prachtige uitzicht dat je daar hebt.



Binnenkort zullen de lange en de korte schoor worden vervangen daar deze wat rottigheid beginnen te vertonen, ook de 4 deurtjes van de stellingzolder naar de stelling zullen worden vernieuwd. Inmiddels is

de achtkantige romp reeds opnieuw geschilderd en zal als de rest van de restauratie achter de rug is de molen er weer keurig bijstaan.



Zo tussen de restauratie door zal de molen zijn werk wel kunnen doen en staan de zakken tarwe al klaar om gemalen te worden en zal de meel in kleine zakjes worden verpakt.

Bron & foto's: Werkgroep Ewsum-molen de Hoop (12 juni 2016)